

## El col·lector de salmorra té una trentena de trencaments l'any

La renovació de la canonada és una urgència pel seu deteriorament

15.11.2014 | 00:00

**DAVID BRICOLLÉ | MANRESA** Que la construcció del nou col·lector de salmorres va tardar és una constatació que corroboren les xifres d'incidències d'aquesta canalització. En els darrers vuit anys ha registrat una mitjana d'uns trenta episodis de trencaments anuals, segons dades a què ha tingut accés aquest diari. Una situació que es complementa amb el fet que en només cinc anys la quantitat d'aigua salobre evacuada a través d'aquesta conducció es va arribar a triplicar, tal com reflecteix la memòria anual de l'Agència Catalana de l'Aigua (vegeu desglossat).

Els pitjors anys quant a incidències de trencament es van donar el 2007 i el 2009, quan se'n van arribar a registrar 36, tot i que en els dos darrers s'ha aconseguit rebaixar fins a la vintena.

Tot i que les dades no especifiquen els punts concrets d'aquestes incidències, el tram del Bages ha estat una de les víctimes principals dels trencaments, que gairebé sempre van acompanyats de vessaments de l'aigua salobre, com per exemple els que van tenir lloc el 2008 a l'espai preservat dels aiguamolls de la Corbatera de Sallent i que en van malmetre bona part del bosc de ribera.