


Denuncien la mort de vint arbres al peu de la Seu per un nou vessament del col·lector de salmorres

La distribució dels arbres afectats indica que el vessament s'hauria filtrat sota l'asfalt, afectant les arrels de banda a banda del passeig del Riu de Manresa



Plàtans morts a tocar de Sant Marc - MONTSALAT



PERE FONTANALS
Responsable de NacióManresa

Publicat el 19 d'abril de 2026 a les 16:38
Actualitzat el 19 d'abril de 2026 a les 16:39

Una nova **fuita de salmorra** detectada al col·lector vinculat a l'**activitat minera d'ICL** ha provocat la **mort d'una vintena de plàtans al passeig del Riu** de Manresa, en el tram comprès **entre la Seu i el Pont Vell**. L'afectació ha quedat al descobert amb l'arribada de

la primavera, quan els arbres de la resta de la ciutat han brotat amb normalitat, mentre que aquest sector presenta **exemplars completament secs** o en estat de deteriorament avançat. Segons el balanç recollit, hi ha una **desena d'arbres grans morts al costat del riu** i diversos exemplars més afectats a l'altra banda del passeig, en un episodi que se suma a **altres fuites registrades** en aquest mateix entorn en anys anteriors.

Una mortaldat visible amb el brot de la primavera

El passeig del Riu de Manresa presenta aquests dies una imatge inusual en ple abril. Mentre que la majoria de plàtans de la ciutat han **començat a brotar** amb l'arribada de la primavera, un tram situat entre la Seu i el Pont Vell ha quedat amb arbres sense fulles i amb aspecte mort.

Segons [ha denunciat el col·lectiu Montsalat](#), la causa és un vessament de salmorra produït durant l'hivern, **quan els arbres estaven desfullats** i els efectes no eren visibles. Amb l'arribada de la primavera, però, **s'ha evidenciat la mort dels exemplars** afectats.

Una vintena d'arbres afectats

El balanç de la incidència és d'una vintena de **plàtans morts o en estat crític**. Al costat del riu, per on discorre el col·lector de salmorres, s'hi comptabilitzen deu arbres grans morts. A l'altra banda, a la zona situada sota el turó de la Seu, hi ha set plàtans morts més i tres que es troben en estat moribund.

La distribució dels arbres afectats, enfrontats als **dos costats del passeig**, apunta que la salmorra s'hauria escampat sota l'asfalt, afectant el sòl i les arrels dels exemplars.

Un problema recurrent al Passeig del Riu

No és el primer cop que es registren episodis d'aquest tipus en aquest entorn. El passeig del Riu i el **bosc de ribera** del marge esquerre del Cardener han patit en altres ocasions fuites de salmorra provinents del col·lector vinculat a l'activitat minera, amb **conseqüències similars**.

Aquests episodis han provocat la **mort sobtada d'arbres** i la **salinització del sòl**, fet que ha obligat a substituir exemplars en diversos trams. Aquesta situació explica la **manca d'homogeneïtat en el passeig**, amb zones on els arbres són més joves després de reposicions anteriors.

Reclamacions per reparar els danys

Davant aquest nou episodi, Montsalat reclama actuacions per **reparar els danys causats**. Entre les mesures plantejades hi ha la **neteja del sòl afectat**, la possible **substitució de la terra contaminada** i la reposició dels arbres morts.

El col·lectiu també apunta a la necessitat d'**actuacions més estructurals** per evitar nous vessaments, com la millora del col·lector i la gestió dels residus salins derivats de l'activitat minera, amb l'objectiu de prevenir nous episodis de contaminació al territori.