

## **Nous treballs al col·lector de salmorres de Súria per incidències al tram del Fusteret i la Pobla**

Operaris i maquinària treballen aquests dies en la instal·lació d'un extens "bypass" provisional al costat del riu Cardener



Operaris i maquinària operant en el col·lector de salmorres a l'altura de la Pobla, a Súria - MONTSALAT

**Redacció**

Publicat el 26 de maig de 2026 a les 16:34

Operaris de l'empresa **Sorigué**, concessionària de l'explotació del **col·lector de salmorres**, treballen aquests dies en diversos punts del tram del col·lector situat entre el Fusteret i el pont de la Pobla, a **Súria**, arran d'incidències detectades en aquesta infraestructura d'evacuació de salmorres procedents de l'**activitat minera**, segons explica l'entitat ambientalista **Montsalat**.

Els treballs inclouen **moviments de terres** amb excavadores, **obertura de rases** i el desplegament de camions cisterna i de transport de materials a l'entorn de les ribes del Cardener.

## **Instal·len una canonada provisional**

Segons ha observat l'entitat ambientalista Montsalat, les actuacions se centren en **diversos punts del col·lector soterrat**, on s'han obert grans forats al costat de tapes d'accés i en alguns **trams de la conducció**.

Paral·lelament, s'està instal·lant una **canonada provisional** de polietilè negre que ha de funcionar com a **bypass temporal** del tram afectat. Aquesta conducció ja connecta diversos punts del col·lector **a banda i banda del Cardener**, travessant el riu pel pont de la Pobla, i es preveu que s'allargui en direcció a **Antius**.

Durant les obres també s'està fent transport de **salmorra amb camions cisterna**.

## **Nivells elevats de clorurs al Cardener**

Montsalat assegura que el mateix dia en què s'han registrat les imatges de les obres, aquest dimarts 26 de maig, ha analitzat l'**aigua del Cardener a Antius** amb un resultat de 415 mg/l de clorurs. La mateixa mesura a la **ribera de Coaner**, abans d'arribar a Súria, dona un resultat de només 100 mg/l de clorurs.

L'entitat recorda que el límit orientatiu habitual per a aigües **destinades a potabilització** és de 250 mg/l de clorurs.

## **El col·lector, objecte d'incidències recurrents**

El tram del col·lector situat entre el Fusteret i la Pobla ha estat objecte de **diverses incidències** al llarg dels darrers anys. Es tracta d'un punt situat en una **zona topogràficament baixa** del recorregut del col·lector de salmorres, infraestructura construïda per transportar les **aigües salines** derivades de l'activitat minera del Bages cap al mar.

En el mateix comunicat, Montsalat també fa referència al creixement del **runam salí del Fusteret** i reclama una revisió de la gestió ambiental vinculada a l'activitat minera i a la salinització del riu Cardener.