

Un vessament de salmorra ja controlat torna a afectar el Pla de les Hortes de Súria

L'incident es va produir pel sobreiximent d'una bassa de retenció prèvia al col·lector, i el van detectar casualment uns estudiants que prenen mostres del riu aigües avall



Bassa d'aigua salobre formada al costat de la bassa de retenció que va vessar /
MONTSLAT



[David Bricollé](#)

Súria 04 D'ABR. 2025 18:40

Una part del **Pla de les Hortes** de [Súria](#) s'ha vist afectat novament per un **vessament de salmorra** causat, en aquesta ocasió, no per una incidència del col·lector, sinó per un sobreiximent d'una **bassa de retenció** que hi ha en aquest sector, des d'on posteriorment es condueix, precisament, cap a la canalització que l'evacua fins al

mar. La causa d'aquest vessament haurien estat les **pluges de dimecres**. La incidència **ja ha quedat resolta**, tot i que l'expansió de l'aigua salobre ha afectat l'entorn més immediat.

Membres de la **Plataforma Montsalat** van detectar l'episodi i ho van posar en coneixement de l'**Agència Catalana de l'Aigua**, ja que el punt és a tocar del riu [Cardener](#). Consultats per [Regió7](#), fonts de l'ACA han explicat que **aquest divendres al matí s'hi han desplaçat tècnics** que han «constatat que **en el moment de la inspecció no hi havia vessament cap al medi**», però que **«sí que s'observa que hi ha evidència d'un vessament recent per sobreiximent de la bassa, arran de les pluges de mitjans de setmana»**. Les mateixes fonts han concretat que s'havien posat en contacte amb l'empresa [ICL](#) i que la resposta que els ha donat és que **«va ser un fet puntual que van corregir tan aviat com en van ser coneixedors**; portaran a terme mesures correctores per evitar que torni a passar en el futur si de nou hi ha pluges intenses».



Terreny per on va passar l'aigua salinitzada / **MONTSALAT**

De fet, la detecció de l'incident va ser feta casualment per un **grup d'estudiants de Geografia de la UB** als quals dimecres acompanyava un biòleg de Montsalat per prendre unes mostres al riu **a la zona d'Antius** (aigües avall de Súria), pensant que amb les intenses pluges caigudes durant les últimes setmanes «obtindríem un

rècord de valor mínim», segons explicava. Per contra, segons detalla, «el que vam detectar va ser un pic inusual de salinitat, de **1.750 mg Cl/L al riu Cardener**». Un paràmetre que, assegura, «multiplicava per 7 el límit de salinitat de les aigües que es poden destinar a potabilització amb mitjans convencionals».

El mateix biòleg es va desplaçar dijous al matí a Súria i va ser quan va veure que hi havia hagut un desbordament de salmorra de la bassa prèvia a l'entrada al col·lector. En aquest sentit, el biòleg de Montsalat subratlla que la salmorra vessada «va arribar al Cardener i van ser precisament uns estudiants els qui ho van detectar». I lamenta el que considera que és un cas «d'insuficiència del sistema de recollida de lixiviats superficials del runam del Fusteret».

La salmorra va vessar de la bassa prèvia a l'entrada al col·lector formant una segona bassa i circulant per la vora del Pla de les Hortes fins a arribar a la riera del Tordell poc abans de la seva confluència al riu Cardener. Segons Montsalat, aquesta salmorra vessada ha tornat a malmetre la zona on hi havia hagut la casa i l'antic pou del Salí i ha salinitzat de nou una part de l'àrea del Pla de les Hortes recentment restaurada després de [dos episodis més de vessaments accidentals de salmorra l'any 2023](#).