

L'antic runam de Vilafruns es vesteix de camuflatge

Quatre anys després de quedar aïllat sota un impermeable, al vell dipòsit de residus salins hi ha proliferat una capa de matoll que l'oculta

25.10.2014 | 00:00

Els matolls s'han estès abundantment per la superfície del runam, com mostra la fotografia feta ahir **salvador redó**



- [Fotos de la notícia](#)

DAVID BRICOLLÉBALSARENY

L'antic runam salí de Vilafruns ha mutat en turonet. Gairebé quatre anys després que s'hi intervingués per aïllar-lo de l'exterior recobert amb un impermeable, al damunt del vell dipòsit salí hi ha anat creixent, arrelant i consolidant-se una espessa capa d'arbustos i matoll que li confereix una imatge propera a un turó natural. De fet, aquest camuflatge vegetal ja era previst en el projecte que s'hi va dur a terme entre els anys 2009 i 2010, però calia constatar que en el temps realment hagués tingut l'efecte buscat.

Superats prop de quatre anys, s'evidencia que el procés de transformació ha estat prou notable i que el vell dipòsit passa cada cop més desapercbut integrat en el seu entorn paisatgístic. Enguany, el final d'estiu i l'inici de tardor plujós han accentuat el creixement d'aquesta capa de vegetació.